

مشروع تدمر
مسجد أبو الهيثم الأندلسي



مشروع ترميم
مسجد أبو العجاج الأقصر







فخامة الرئيس محمد حسني مبارك

السيد / فاروق حسني - "وزير الثقافة"



الدكتور / سمير فرج - "رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر"



الدكتور / زاهي حواس - "الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار"



السيد / على هلال - "رئيس قطاع المشروعات"




معلومات أساسية عن المشروع



اسم المشروع	: ترميم مسجد سيدي أبو الحجاج الاقصرى.
استشارى المشروع	: مركز بحوث ودراسات البيئة - جامعة القاهرة.
المقاول العام	: مجلس الدفاع الوطنى "شركة واحد النيل للمقاولات و الاستثمارات العقارية
الشركة المنفذة	: شركة بكة للمقاولات والتجارة.
مدة تنفيذ المشروع	: ٢٤ شهر.
تكلفة المشروع	: ١٠ مليون جنيه مكرى.





نبذة تاريخية



نبذة عن المنشئ

هو السيد يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد وهو شريف حسيني ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين سبط النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكنى بأبي الحجاج ثم يضاف إلى كنيه الأقصر نسبة إلى مدينة الأقصر بصعيد مصر مستقره الأخير . ولد أبو الحجاج الأقصري في أوائل القرن السادس الهجري في مدينة بغداد في عهد الخليفة العباسي المقتدر بأمر الله . ومن أعماله العلمية الباقية منخلومته في علم التوحيد التي ضمنها تسعة وتعسين باباً وتقع في (١٣٣٣) بيتاً من الشعر . وقد توفي أبو الحجاج الأقصري سنة ٦٤٢ هـ في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب بعد أن عمر أكثر من تسعين عاماً . ودفن بصريحه القائم فوق معبد الأقصر .

تاريخ الإنشاء

وبنى هذا المسجد في الجهة الشمالية الشرقية لمعبد الأقصر وربما يرجع تاريخه إلى منتصف العصر الفاطمي . ومما يجدر ملاحظته أن البقعة التي تضم ضريح ومسجد الشيخ أبي الحجاج كانت طوال عصورها التاريخية أماكن عبادة ، ففيها معبد آمون الفرعوني كما ضمت بقايا كنيسة مسيحية ثم علا ذلك مسجد أبي الحجاج فما أجمل تسامح الأديان .

تخطيط وعمارة المسجد

تخطيط هذا المسجد يشبه في تخطيطه المساجد الفاطمية القديمة مثل مسجد إسنا في قنا والمشهد البحري على شاطئ النيل بأسوان . والمسجد عبارة عن مساحة صغيرة مربعة الشكل مغطاه بسقف خشبي . ويقع المدخل في الجهة الغربية من المسجد . ويعلو المسجد منارة بنيت على الطراز الفاطمي . كما أضيفت مئذنة أخرى في فترة لاحقة لعصر الإنشاء . وهي تعد من الإضافات الجيدة والأصيلة لكمال تناسبها مع الطابع المعماري لبقية العناصر القديمة . كما يحتوي المسجد على قبة ضريحية ذو قاعدة مربعة . التخطيط الأصلي لهذا المسجد كان مختلفاً عن الشكل الحالي له . فقد طرأ عليه بعض الإضافات التي تمت في العصر الأيوبي .

مدخل أبو الحجاج القديم مارا بالمعبد وتظهر
تماثيل آمون وموت مغطاة تحت الرأس برديم
القراب وطريق منحدر يوصل إلى المدخل


المنارة الأثرية عام ١٩١٠ من كتاب
جورج ليجران (الأقصر بلا فراعين)
وتظهر بها الزخارف بالقاعدة من ناحية
معبد الأقصر



صورة المدخل القديم للمسجد
سنة ١٩١٠ من كتاب "الأقصر بلا
فراعين" لجورج ليجران

أقدم صورة داخل مسجد أبو الحجاج
١٨٨٨ م وتظهر النقوش الفرعونية على الأعمدة
والأعمدة ولم يجد المسلمون أي نفور منها

المسجد قبل الترميم



صورة للواجهة الرئيسية للمسجد قبل بدء العمل



لقطة منظورية للمسجد قبل العمل تظهر بها المباني الخرسانية المستحدثة

المسجد بعد الترميم



صورة للواجهة الرئيسية للمسجد بعد الإنتهاء من مشروع الترميم



لقطة منظورية للمسجد بعد الإنتهاء من مشروع الترميم

القبلة الضريحية

الوصف المعماري

هذه عبارة عن قاعدة مربعة غير منتظمة الأبعاد يعلوها منطقة على شكل مثلثين يعمل كمناطق انتقال القاعدة المربعة إلى الخوذة الدائرية للقبلة، وتغطي الجزء المثلثي مقرنصات جصية لتحويل الشكل إلى الشكل الدائري للقبلة، وقد تم تنفيذ هذه المقرنصات الجصية على حامل من الطوب أو وكواويل من الخشب لتكوين الشكل الزخرفي للمقرنصات.



الصورة توضح برطوم خشبي بالأسفل وهو في حالة تفحم تامة



أثار الحريق تظهر على حواف أحد شبابيك القبلة



القبلة الضريحية من الخارج وتظهر بها أثار الحريق وكذلك الدهانات المستخدمة المعاصرة للأثر



الصور توضح التلف الشديد للمقرنصات والمتمثل في احتراق الحامل الخشبي للمقرنصات وكذلك طبقة الشيد المستخدم في المقرنصات حيث كان التبن مستخدماً كأحد مكونات الشيد مما ساعد على الحريق واستمراره لفترة تجاوزت ١٠ أيام .




القبة الضريحية بعد الترميم



منهجية ترميم القبة

بعد دراسة ما تعانيه القبة من تلف، كان منهج الترميم معتمد على نزع المقرنصات القديمة بعد ترميمها وعمل السلاصات السالية لها ومن ثم معالجة حامل المقرنصات والمكون من الخشب والطلوب اللين ومعالجة جميع الشروخ الإنشائية بالقبة ثم صب وإعادة تركيب المقرنصات بنفس التشكيلات والأبعاد الأصلية والتف تم رفعها قبل النزع.



خوذة القبة الضريحية بعد الإنتهاء
من العمل ويظهر بها أعمال
التذهيب والتبطين للمقرنصات

داخل القبة الضريحية



مقصورة ضريح سيدي أبو الحجاج الأقصرى
بعد الإنتهاء من مشروع الترميم

حوائل القبة الضريحية بعد الإنتهاء من العمل

المنارة



الوصف المعماري

تتكون المنارة من ثلاثة طوابق. الطابق الأول عبارة عن قاعدة مربعة بارتفاع حوالي ٦.٣٥ م وبطول ضلع حوالي ٣.٢ م أما الطابقين الثاني والثالث فهما على شكل اسطوانة بارتفاع ٨ م وبقطر ١.٧٥ م تستدق كلما اتجهنا إلى أعلى وتنتهي بطابقه مقبية. وبالطابق الثالث مجموعه من الفتحات مصفوفة في صفين. والمئذنة مبنية بالكلوب اللين تم تربيط الجزء المربع فيها ببراطيم خشبية، وتقوم على ثلاثة أعتاب أعلى الأعمدة الحجرية ومن الجهة الرابعة الجنوبية أفلاق خشبية متأكلة تماما.

الصور توضح المنارة الماسكية حيث تظهر بها بعض الشروع الرفيعة في وحدات الكلوب، كما أن معظم طبقة البياض الأثرية مفقودة.



الصورة توضح قمة المنارة والمقصود التمام لطبقة البياض الأثرية



المئارة بعد الترميم

الصورة توضح الشكل
النهائي للمئارة الفاطمية
بعد الإنتهاء من أعمال
الترميم و إستكمال طبقة
البياض بنفسر مكونات
المونة الأثرية.



الصورة توضح الشكل
النهائي للمئارة الفاطمية
بعد الإنتهاء من أعمال
الترميم واستخدام نظام
ضوء مناسب لإظهار
الكابح الأثري للمئارة




المئذنة المضافة



الوصف المعماري

تبدأ بمقاعد مربعة كل واحدة فيها بها فتحة مكسنة معقودة بعقد ثلاثي اختفت واجهتين منها تحت وطأة إضافة السقف الخرساني المستحدث، ثم الانتقال من خلال المثلثات المقلوبة الأفقية إلى بدن مئذنة مزين كل ضلع فيه بعدد من الدخلات التي زخرفت بتشكيلات هندسية من خلال تراكيب وتعاشيق من الطوب الأحمر، ويلف هذا البدن بدن دائري تم الوصول إليه من خلال منطقة انتقال من المقرنصات البسيطة من الطوب الأحمر وصولاً إلى قمة المئذنة التي جاءت عبارة عن بدن سداسي به فتحات معقودة بعقود نصف دائرية يعلوه القبة الكروية الحاملة للهِلال.

الصورة توضح المئذنة قبل بدء العمل وطبقات البياض والدهانات المستحدثة تغطي جميع الوحدات الزخرفية.



الصورة توضح المباني الخرسانية وهي تلمس معالم المئذنة
الصورة توضح المئذنة في حالة تلمس نامة الألوان الأصلية لها



المئذنة بعد الترميم

الصور توضح الشكل
النهائي للمئذنة بعد
الإنهاء من أعمال الترميم
وإظهار كافة الوحدات
الزخرفية الأثرية، واستخدام
نظام ضوئي مناسب
لإظهار الطابع الأثري
للمئذنة.



المسجد من الخارج قبل العمل




الصورة توضح الواجهة الخلفية للمسجد المطلّة على المعبد حيث تظهر كتلة المباني الخرسانية المشوهة للبانوراما الأثرية.



الصورة توضح مظاهر تلف أحد عناصر سطح المسجد (ملقف الهواء)


الصور توضح المباني الخرسانية المستحدثة أمام الميعة والمراغ أمام الصريح

المسجد من الداخل قبل العمل



الصور توضح المباني الخرسانية المستحدثة وعلاقتها بمباني الأثر و توضح أثار الحريق على الدوائف وكذلك الدهانات المستحدثة والتي تلمس الزخارف الفرعونية الموجودة على الأعمدة والأعتاب


المسجد من الخارج بعد الترميم



لقطات مختلفة للمشروع توضح المسجد من
الخارج بعد الإنتهاء من أعمال الترميم



المسجد من الخارج بعد الترميم




الصور توضح المسجد من الخارج بعد الإنتهاء من أعمال الترميم واستخدام نظام ضوئية مناسب لإظهار العناصر الأثرية للمسجد




المسجد من الخارج بعد الترميم


لقطات مختلفة للمشروع توضح المسجد من الخارج
بعد الانتهاء من أعمال الترميم




المسجد من الخارج بعد الترميم



الصور توضح لقطات مختلفة للمشروع بعد الإنتهاء من أعمال الترميم




المسجد من الداخل بعد الترميم



الصورة توضح المسجد من الداخل بعد
الإنهاء من أعمال الترميم

الصور توضح المنبر وجدار القبلة وما يحتويه من
زخارف فرعونية والزخارف حول المحراب بعد
الإنهاء من أعمال الترميم



المسجد من الداخل بعد الترميم





الصورة توضح بعض نماذج الشبائيك المستخدمة في صحن المسجد

الصورة توضح التنورة الرئيسية والشخشيخة الخشبية لصحن المسجد



صور عامة لصحن المسجد بعد الإنتهاء من أعمال الترميم





المقاول العام

مجلس الدفاع الوطنى "شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية"

الشركة المنفذة: شركة بكسة للمقاولات والتجارة





شركة بكة للمقاولات والتجارة

العنوان : ٢٥ شارع ٢٩٨ المصايف الجديدة

ت: ٢٥٥٢٠٢٠٢ - ٢٥٢٢٢٢٢٢ - ٢٥٢٢٢٢٢٢

ف: ٢٥٢٢٢٢٢٢

البريد الإلكتروني : contracting@baacah.com
الموقع على شبكة الانترنت : www.Baacah.com